

Cité Scolaire Claude Bernard

Villefranche-sur-Saône (Rhône)

5,33/10

Effectifs : 1.204 élèves

Infos-clés sur le lycée : voie générale, technologique et professionnelle (commerce), 1 internat, 1 section arts et 1 section sports, BTS et classes préparatoires

IPS: 99,9

1. Le lycée d'après l'exécutif du conseil régional

a. État du lycée selon l'audit 2020

Façades: Epaufrures, fissures vétustes => fissures à surveiller et/ou à colmater. Façades et menuiseries à rénover.

b. Promesses du plan Marshall et SPSI

Dans le cadre du plan Marshall, plusieurs travaux ont été programmés pour un total de 16 200 000€. 7 catégories de travaux ont été programmés : installation de bâtiments modulaires (350 000€ + 300 000€ + 1 000 000€), étanchéité du bâtiment d'internat et des sciences (420 000€), réfection et mise en conformité des SSI (560 000€), réfection de la laverie et des lignes de self (570 000€) et la restructuration du lycée, la ligne principale, pour un montant de 13 000 000€ .

Seuls la réfection et mise en conformité apparaissent à l'état d'études et la ligne de 1 000 000€ d'installation de bâtiments modulaires en phase travaux. Tout le reste apparaît à l'état d'achèvement.

Or la restructuration du lycée, qui comprend des travaux de reconstruction (bâtiment administratif, vie scolaire, logements de fonction et restructuration des locaux d'enseignement), apparaît comme achevée au bilan du plan Marshall présenté en assemblée plénière de décembre 2022, mais est à nouveau en programmation dans le SPSI (sic).

2. La réalité du lycée

a. Analyse quantitative de la Mission Lycées

40 réponses reçues, dont 38 élèves, 2 parents d'élèves
Moyenne du lycée 5,33

Les points les plus problématiques:

Sont cités :

- Toilettes : 23 fois
- Parvis et portail de sécurité : 5 fois
- Foyers : 7 fois
- Maison des lycéens : 1 fois
- Couloirs : 7 fois
- Salle de permanence : 6 fois
- Restaurant scolaire : 4 fois
- Salle informatique : 3 fois
- Laboratoires (sciences) : 2 fois
- Internats : 14 fois

- 28 mentions de problèmes de confort thermique été et/ou hiver, ainsi que dysfonctionnements de la régulation de la température (fenêtres, stores ou radiateurs)
- 14 mentions de dysfonctionnement du matériel informatiques
- 3 mentions de dysfonctionnement des portiques

b. Analyse qualitative de la Mission Lycées

Pas de visite réalisée.

Quelques commentaires:

« Essayer de réparer certaines choses notamment les portiques qui ont souvent tendance à ne plus fonctionner, dans certaines salles les stores ne fonctionnent pas, on ne peut pas régler les radiateurs. Dans la salle d'art, soit nous avons une chaleur intolérable soit il fait extrêmement froid au point de devoir garder sa veste. Au self nous avons aucune organisation surtout les jeudi où ils ont mis tout un même niveau pour moins d'une heure »

« À propos de l'internat : Les trous dans les murs, les douche qui se décolle, fuite, les toilettes qui marche une fois sur quatre, l'hiver il fait trop froid, l'été il fait trop chaud, la lumière qui ne marchait plus pendant plusieurs semaine, les lavabos qui se font posséder, les femmes de ménage (non mais vraiment) et l'isolation en général. À propos du lycée en général : Les toilettes (pas de papier toilette pendant la journée, le plafond des toilettes des garçons qui est tombé), en hiver on doit garder les manteaux dans le bâtiment de science et dans le bâtiment général, les prefa qui se transforme en four en été, le foyer ??, les chaises (j'ai failli passer à travers une fois) et les volets bloqués. »

3. Recommandations

Un lycée qui a fait l'objet de travaux de restructuration mais pose des problèmes importants de confort thermique avec des salles de classe où les élèves doivent être en blouson l'hiver.

Un bilan énergétique du lycée doit être mené pour étudier les mesures à mettre en place.

Des difficultés nombreuses sont également signalées sur le matériel informatique, de meilleures conditions de maintenance doivent être assurées.